

Warmformgebung

Façonnage à chaud

Wärmebehandlung

Traitement thermique

°C	Abkühlung Refroidissement	Weichglühen / Recuit d'adoucissement			Härten / Trempe			Anlassen / Revenu	
		°C	Abkühlung Refroidissement	Glühhärtigkeit HB Dureté HB à l'état recuit	°C	in Milieu de trempe	Härte nach dem Abschrecken HRC Dureté HRC sous pleine trempe	°C	HRC
850 – 1050	langsam z.B. Ofen lent par exemple au four	610 – 650	Ofen Four	max. 260	840 – 870	Öl, Luft oder Warmbad 180–220 °C Huile, air ou bain chaud 180–220 °C	56	100 200 300 400 500 600	56 54 50 46 42 38

Physikalische Eigenschaften

Wärmeausdehnungskoeffizient Dilatation thermique	$10^{-6} \times m$ m x °C	20–100 11,8	20–200 12,5	20–300 12,8	20–400 13,1	20–500 13,4	20–600 13,8	20–700 °C 13,6
---	------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------------

Propriétés physiques

Wärmeleitfähigkeit Conductibilité thermique	$\frac{J}{cm \times s \times ^\circ C}$	20 0,300	350 0,305	700 °C 0,320
--	---	-------------	--------------	-----------------

Verwendungshinweise


Besteckstanzen, Schneidwerkzeuge für dicke Abmessungen, Knüppelscherenmesser, Ziehbacken, Massivpräge- und Biegewerkzeuge, Kunststoffnormen, Armierungen.

Applications

Matrices pour frappe de couverts, outils de découpes pour fortes épaisseurs, lames de cisailles pour billettes, mors d'étirage, outils massifs de pliage et de matricage, moules d'injection pour matières plastiques.

Kontinuierliches Zeit-Temperatur-Umwandlungsschaubild

Diagramme TTT refroidissement continu



Anlassschaubild

Diagramme de revenu

